

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Урalsлавский электромашиностроительный завод"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Литейный цех №11					
Аппарат управления и обслуживания					
17(3414). Начальник цеха	Шум: Применение СИЗ органов слуха				
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
18(3414). Заместитель начальника цеха	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха				
19(3414). Заместитель начальника цеха	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха				
Участок обрубки литвы					
23(3414). Мастер участка	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха				
24(3414). Транспортровщик в литейном производстве	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
25(3414)А. Транспортровщик в литейном производстве	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
27(3414)А. Транспортровщик в литейном производстве (обслуживание маларного конвейера)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные ре-	Снижение времени воздейст-			

	жимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
32(3414)А. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			
36(3414)А. Обрубщик, занятый на обработке литых наждаком и ручную (молотками, зубилами, пневмоинструментом (крупногабаритное литье)	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Вибрация(лок):Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами Снижение времени воздействия с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			
39(3414)А. Обрубщик, занятый на обработке литых наждаком и ручную (молотками, зубилами, пневмоинструментом)	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Вибрация(лок):Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами Снижение времени воздействия с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			
42(3414). Обрубщик, занятый на обработке литых наждаком и ручную (молотками, зубилами, пневмоинструментом)	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Вибрация(лок):Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами Снижение времени воздействия с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			
43(3414)А. Наждачник	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Вибрация(лок):Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами Снижение времени воздействия с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			

	нальные режимы труда и отдыха	вия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
45(3414)А. Наждачник	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Плещивно-запястный участок					
48(3414). Мастер участка	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха				
49(3414). Сушильщик стержней, форм и формовочных материалов	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха				
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
50(3414). Сушильщик стержней, форм и формовочных материалов	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха				
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
51(3414). Электрогазоварщик	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха				
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
52(3414). Электрогазоварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

	нальные режимы труда и отдыха Шум: Применение СИЗ органов слуха	та с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
53(3414). Машинист крана (крановщик), занятый на шиштовом дворе	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
54(3414). Машинист крана (крановщик), занятый на шиштовом дворе	Аэрозоли ПФД:				
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
55(3414). Машинист крана (крановщик), занятый на горячих участках работ	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
56(3414). Машинист крана (крановщик), занятый на горячих участках работ	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			

	нальные режимы труда и отдыха	трудового процесса			
57(3414)А. Плавильщик металла и сплавов	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Применение СИЗ органов слуха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса			
64(3414). Огнеупорщик, занятый на ремонте ковшей и печей в горячем состоянии	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Применение СИЗ органов слуха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса			
65(3414)А. Заливщик металла	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Применение СИЗ органов слуха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса			
Участок подготовки производства					
71(3414)А. Слесарь-ремонтник (литейное производство, новый корпус)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
79(3414)А. Слесарь-ремонтник (литейное производство, старый корпус)	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Применение СИЗ органов слуха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
82(3414). Фрезеровщик	Шум: Применение СИЗ органов слуха Шум: Применение СИЗ органов слуха				
83(3414). Токарь	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

84(3414)А. Модельщик по деревянным моделям	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение тяжести трудового процесса			
Формовочный участок (новый корпус)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха				
86(3414). Старший мастер (литейное производство)	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
87(3414). Мастер участка (литейное производство)	Шум: Применение СИЗ органов слуха				
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
88(3414)А. Стерженьщик машинной формовки	Шум: Применение СИЗ органов слуха				
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
92(3414). Транспортный в литейном производстве	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
93(3414)А. Формовщик машинной формовки	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
103(3414)А. Уборщик в литейных цехах, занятый уборкой отработанной земли в бункерах (тоннелях) и горячего шлака	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
110(3414)А. Земледел	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Шум: Применение СИЗ органов слуха				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
117(3414)А. Выбывальщик отливков	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха				

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха <i>Формовочный участок (старый корпус)</i>	Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия фактора			
124(3414). Мастер участка (литейное производство)	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Применение СИЗ органов слуха Освещение: Увеличить количество светильников	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
125(3414)А. Выбивальщик отливков	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Применение СИЗ органов слуха Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Увеличение искусственной освещенности			
		Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
		Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
130(3414)А. Формовщик машинной формовки	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Применение СИЗ органов слуха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
		Снижение тяжести трудового процесса			
137(3414). Земледел	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Шум: Применение СИЗ органов слуха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
138(3414). Земледел	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Применение СИЗ органов слуха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
		Снижение тяжести трудового процесса			
139(3414)А. Стерженщик машинной формовки	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Применение СИЗ органов слуха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			
145(3414)А. Сборщик форм	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отдел технического контроля					
148(3414). Контролер в литейном производстве, занятый на участках плавки, заливки(разливки) металла, выбивки и обрубки литья	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
149(3414). Контролер в литейном производстве, занятый на участках плавки, заливки(разливки) металла, выбивки и обрубки литья	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха				
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Участок цветного литья под давлением № 10					
150(3414). Начальник участка	Шум: Применение СИЗ органов слуха				
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
151(3414). Контролер в литейном производстве, занятый на участках плавки, заливки(разливки) металла, выбивки и обрубки литья	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха				
152(3414)А. Плавильщик металла и сплавов	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха				
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
157(3414)А. Литейщик на машинах для литья под давлением	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха				
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			

	нальные режимы труда и отдыха	виз фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
163(3414). Слесарь-ремонтник (литейное производство)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Применение СИЗ органов слуха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса			
164(3414). Наладчик литейных машин, занятый наладкой заливочных литейных машин и пресс-форм на машинах литья под давлением	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Применение СИЗ органов слуха Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
165(3414). Наладчик литейных машин, занятый наладкой заливочных литейных машин и пресс-форм на машинах литья под давлением	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Применение СИЗ органов слуха Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
166(3414). Обрубщик, занятый на обработке литья наждаком и вручную	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия вибрации Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 31.08.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

(подпись)

Майоров К.А.
(Ф.И.О.)

(дата)

01.11.2023

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТиПБ
(должность)

(подпись)

Карпов А.Г.
(Ф.И.О.)

(дата)

01.11.2023

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по
кадрам и быту

(должность)

(подпись)

Кочеткова Р.В.
(Ф.И.О.)

(дата)

01.11.2023

Начальник ОТК, главный метролог
(должность)

(подпись)

Куватов С.В.
(Ф.И.О.)

(дата)

01.11.2023

Начальник ООТиЗ
(должность)

(подпись)

Огородников Г.Е.
(Ф.И.О.)

(дата)

01.11.2023

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3572

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Бахвалова Нина Сергеевна
(Ф.И.О.)

31.08.2023
(дата)